# ATCのもつ技術 (機械工作について)

先端技術センターMEショップ 岡田則夫

# 内容

1.メカニカルエンジニアリングショップの紹介

2.アルミ鏡の金メッキについて


#### ATC施設利用・共同開発研究申請のご案内

- ・先端技術センターでは、共同開発研究および施設利用の募集を年2回 (2月と8月)行っています。
- •施設利用申請
  - → ATCの設備, 実験室を利用する場合
- •共同開発研究申請
  - → ATCの職員と協力して研究開発を進める場合
- 募集対象は研究機関および大学。
- ・申請書(フォーマット用紙)で申し込み
- ・前期の利用期間は4月1日より最長1年です。 後期の利用期間は10月1日より年度をまたいで最長1年間です。

#### 先端技術センター 組織図 2012年10月 現在

#### センター長

センター長補佐



# メカニカルエンジニアリング (ME)ショップ



スタッフの 年齢構成

30代 4

40代 2

50代 2

60代 2

加工

#### 主力工作機械

・マシンニングセンター 1台

NC操作フライス盤 4台

·NC旋盤 2台

・ワイヤー放電加工機 2台

計測




### MEショップ

観測機器・観測装置の開発を

- (1)設計
- (2)製作
- (3)測定•評価

3本柱による体制で支援する


総勢 10名 のショップである。



#### MEショップのスタッフ

### 受付

相談・外注対応 岡田、福嶋



# 加工

ALMA 量産 福田

ALMA量産 西野

福嶋

岩下

三ツ井

### 測定

三ツ井 兼任 オプト

Band 10で活躍中 金子

加工でのATC重点 の負荷率

•ALMA: 45%

※一般依頼加工は55%で対応中

# この1年間の仕事内容(1)

- ATC重点領域&先端技術開発を支援
  - ALMA Band4、Band8受信機主要部品の量産
    - → 順調に遂行中で完納目前
  - -KAGRA → 補助光学系の機械設計を開始
  - -TMT / IRIS → 光学系の機械設計を開始
  - HSC開発 → すばるへの搭載作業・設計図書作成
  - 電波カメラ開発 → 700素子レンズアレイ (超精密加工)の試作開始
  - 共同開発、施設利用(製作依頼など)も盛況
  - 今年度はこれまでに66件の業務依頼を受付


# この1年間の仕事内容(2)

# - 外部機関との技術連携

- 分子研、名大全学技術センター: 脆性材(MgF2)レンズなど超精 密加工技術での共同開発を実施中
- KEK機械工学センター: Xバンド加速管ディスクの鏡面切削に関する共同開発研究を開始(超精密加工)

# 2. チーム紹介


- 2-1 設計チーム
- ◇概念設計から出図まで
  - •構造設計
  - •熱設計
  - ◇設備(CAD/CAM/CAE)
    - ·NX I-deas
    - Autodesk Inventor





#### HSC開発での構造設計と主要部品の製作

#### 



#### 製作

#### CCD冷却用熱パス






真空槽隔壁

※本年は構造解析に 加え製作図面約100 枚を作成

#### KAGRA補助光学系の機械設計

#### ME 設計チーム

熱膨張を利用した部品結合 の変形・応力解析






ATCで製作されたバッフル試作品 フランジ外径Φ400

●24年度は主に狭角散乱用バッフルの 構造設計および製作・評価方法の検討 を行っている.


〇25年度は広角散乱用バッフル(20K) と透過光モニター用テレスコープの構造 設計を行う予定.

#### ME 設計チーム

#### TMT/IRIS 光学系の機械設計



レンズー金属パッド接着部 の応力解析





レンズー金属パッド接着部の強度試験片



ピンホールグリッド寸法測定用 クライオスタットの設計・製作.

#### 24年度は

- キネマティックレンズマウントの設計および試作・ 試験
- ・ピンホールグリッド寸法測定用クライオスタットの 設計・製作
- ・低温駆動機構および精密位置決め機構の設計などを行っている.

# 2-2 加工チーム



#### 高精度加工への取り組み

#### 超精密高速スピンドルの設置





ABC-20M

コアレス同期モーター 80000(min-1)

特徴:

加工精度に影響を及 ぼす回転ムラが少ない 駆動方式

超精密ミーリングマシンとしても機能

#### 加工チーム

新型ワイヤー放電加工機の設置



NA2400P (三菱電機)

※大型且つ高精度な部品加工が可能

クラストップの高精度加工機(精度保証±2μm)

従来機比較(mm)


X軸ストローク 350 → 600

Y軸ストローク 250 → 400


**Z軸ストローク 220 → 310** 

最小電極線径 0.07 → 0.05

#### ALMA受信機カートリッジの主要部品の量産 (各73台)




Band 8 冷却光学系




Band 4 常温光学系楕円ミラー

#### 加工チーム



Band 4 サポートストラクチャー



Band 4 常温光学系フレーム


### 加工チーム

Band 4 サポートストラクチャー



### 加工チーム

#### KAGRA 焼きバメ試験部品





# Nano-JASMINE

Japan Astrometry Satellite Mission for INfrared Exploration

Intelligent Space Systems Laboratory / National Astronomical Observatory of Japanhttp://www.space.t.u-tokyo.ac.jp/nanojasmine/Index.htm

#### ME 加工チーム


HSC CCDピンベース加工



### 高精度加工への取り組み

#### ME 加工チーム

SPICA機械式デフォーマブル ミラー(JAXA/ISAS)



イメージスライサー瞳ミラーホルダー(ATC)



ワイヤー放電加工機の活躍




NA2400P (三菱電機)

クラストップの高精度加工機(精度保証±2μm)




### クライオスタット概略図







O. 3K冷凍器断面図


# 熱スイッチ














#### 15色カメラ ダイクロイックミラーホルダー (チタン合金製)









#### チタン合金切削中の火花



# PHYSICS TODAY

FFRRHARY 1996



A CELESTIAL SURVEYOR

#### スーパーインバーの加工




# 超精密加工設備

·CNC超精密非球面加工機(ULG300)

☆光学素子(ミラー、レンズ)の開発/製作/試作



# ME 超精密加工



### ME 超精密加工



#### Nano-JASMINE 球面鏡

曲率半径:50mm 有効径:40mm

目標精度: RMS 40nm 達成精度: RMS 31nm

(評価径50mm)




#### 瞳鏡

中心位置と曲率半径がそれぞれ違う球面鏡が五つ 並んでいます。

分割された光をそれぞれ の球面鏡で受けて、それ ぞれまた別々の場所に再 結像させます。

> 目標精度:RMS 40nm 達成精度:RMS 20nm




#### **ALMA Band6**

電波透過用の窓のテスト加工品

材質:高密度ポリエチレン

形状:頂角20°深さ1.843mm 溝本数107本



#### 共同開発研究&製作依頼



MgF2レンズ(分子研)

### ME 超精密加工



Concentric Cone Mirror(東大生産研)



球面ミラー(KEK)




Pellicle Holder(すばるAO)




スライスミラー(東大) (ミラー幅174µm)



## お得意様



# 高純度多結晶シリコンを用いたレンズアレイの製作



超精密加工機ULG-300



高速スピンドル ABC-20M



使用工具 <sup>超硬合金+TiAINコーティング</sup>

- 加工には、既存の超精密加工機ULG-300と高速スピンドルを使用した。
- 高速スピンドルは同期型モーターで最高回転数は毎分80000回転。
- ・ 仕上げ加工に使用した工具は超硬合金+TiAINコーティングのボールエンド ミル

# 9素子Siレンズアレイ




9素子版Siレンズアレイ (三個目で完成)

#### 仕上げ加工条件

回転数[rpm]	40000
送り速度[mm/min]	100
切り込み[µm]	20~100

- 3つのサンプルで試作を行い、三度目に成功した。
- 一度目の試作で誤差量を 見積もり、その補正値を反 映させた。


# 9素子版Siレンズアレイ



測定位置



測定機械 (LEGEX910)



- 断面形状測定の結果、形状誤差約20µmであった。
- ・ 測定にはミツトヨLEGEX910を使用した。


# 表面粗さ測定




三鷹光機NH-3



- ・ 表面粗さ測定には三鷹光機の非接 触三次元測定器NH-3を使用した。
- 頂上部ではRa0.48µm、側面部では Ra1.27µmであった。




# 102素子版Siレンズアレイ(図面)




• 電波カメラで必要としているレンズの数は1000素子なのでこれに成功すれば、完成に向けて大きな前進となる。


# 加工の様子



1. 蜂の巣状の溝を切る





2. ある高さでの所定のサイズの円筒形に加工する。



4. 半球を加工しレンズにする

# 固定方法の工夫






ワックス 取り外しの際、ワイヤーの隙間に入り 込んだ分が熱で溶け出し十分な流動性を示す。

- 試作No3では台座とサンプルの間に十数本のワイヤーを挟んでワックスで固定した。
- これにより取り外し時にワックス の層の厚みが十分確保され、よ り小さな抵抗で取り外しが可能 となる。
- ワイヤーの太さが一定のため台座に平行にサンプルを固定できる。

# シリコンレンズアレイ試作


## ME 超精密加工



102素子レンズアレイ(現行品) 26×24mm



形状誤差:P-V25µm程度 表面粗さ:Ra2.0µm以下 半径1.02mm



700素子レンズアレイを試作開始

対角54.9mm 半径1.39mm

# 2-3 測定チーム







# MEショップの今後

- 〇 高い設計能力を持つ
  - → 設計チームの更なる増強


- O ALMA量産の終了で通常加工能力45%増
  - → 通常の加工に加え、開発的な仕事も対応可能に

- 〇 高精度化への追求
  - → 高精度加工機導入にむけての取り組み開始

# 2.アルミ鏡の金メッキについて

#### 金メッキの腐食事例

赤外雲モニター 外見



副鏡の劣化の様子



材質 : A5056

被膜: カニゼンメッキ + 金メッキ


状況:約3ヶ月~半年で腐食


原因: ・ピンホール(カニゼンメッキ)

•電解腐食

対策 :


地金を金メッキと相性に優れる真鍮に変更して後続機を製作することで対応







#### 【通常の切削加工面に金メッキを施した例】

測定結果からピンホールの底はアルミ地金まで達している可能性あり → 腐食が発生する危険性がある



粗さ測定






顕微鏡200倍

顕微鏡500倍


顕微鏡1000倍




# 測定装置








WYKO NT1100 レーザー干渉計





三鷹光器 NH3-SP 非接触3次元座標測定器



## 加工方法の違いによる孔の発生の比較

#### 顕微鏡200倍での比較




超精密ダイヤバイト旋削 回転中心付近 A6061



超精密ダイヤバイト旋削 回転中心付近 A5083




通常エンドミル切削 A5083 楕円鏡-1



通常エンドミル切削 A5083 楕円鏡-2


## 超精密ダイヤバイト旋削 回転中心付近 A6061



## 通常エンドミル切削 A5083 楕円鏡-1



## 通常エンドミル切削 A5083 楕円鏡-2



#### 【超精密ダイヤバイトでの加工面】 素材の孔の確認-1

(幅:数µm 深さ: 1µmほどの孔が発生している)








テストピース

Note:

顕微鏡200倍

顕微鏡1000倍





(幅:10µm 深さ:1µmほどの溝)(構成刃先?)


(幅:30µm 深さ: 2.5µmほどの孔)(化合物の欠落痕跡?)




顕微鏡200倍











#### 走査型電子顕微鏡(SEMーEDX)による成分分析 サンプル: A5052 (分子研 青山正樹氏作成)


(エネルギー デスパーシブ エックスレイ スペクトロメトリー)

電子線を照射し二次電子により表面形状を観察しつつ同時に発生する特性X線を検出して元素分析、元素分布観察をおこなう



塊の正体は、マグネシウムとシリコンの化合物のようである





SEM-EDS (JEOL JSM-6700F) 鉄成分がチャージにより白く写る

JIS規	格化学	成分[%	(A5083)					
Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	AL
0.40	0.40	0.10	0.4~1.0	4.0 ~4.9	0.05 ~0.25	0.25	0.15	残部

孔の開いた部分を電子顕微鏡で元素分析(SEM-EDS)を行ったところ、孔近辺に 鉄およびマンガンが検出され、これらが孔の発生になんらかの関与をしていること がうかがえる結果を得た(図.3参照)。素材のA5083はマグネシウム系アルミ合金 と呼ばれ、アルミニウムとマグネシウムが成分の大半を占めているが他にもシリコ ン、銅、鉄、亜鉛、チタンなどの成分も微量に含まれている。孔の発生のメカニズム はまだ仮定の域であるが、アルミ合金内に鉄やマンガンがミクロンサイズの固形物 となって存在していて、切削が進むとぽろぽろと塊が抜け落ちた状態になり、その 脱落痕が孔となって残るように思われる。

## 金メッキの工程(アルミ合金の場合)

```
溶剤洗浄 (浸漬洗浄 トリエタン 石油系溶剤)
アルカリ脱脂 (油脂などの汚れを除去 界面活性剤)
マッチング (表面状態の均一化 アルカリ)
デスマット(エッチングで発生したスマットの除去 硝酸+フッ酸の混合液)
                                   孔が大きくなる
亜鉛置換 (ジンケート)
亜鉛置換剥離(緻密な亜鉛被膜を形成させるため一度亜鉛をはく離する 硝酸)
亜鉛置換
無電解ニッケル(5μm~10μm)
金めっき(1.5µm)
```

#### メッキの工程の進行に伴う孔の拡大

#### 【超精密素材】



顕微鏡200倍

# Mag. 50.0 X Mode: PSI Surface Statistics: Rx 6.58 mm Rx 167.07 mm Rx 105.06 65 mm Rx 105.06 65 mm Rx 105.06 65 mm Rx 105.07 6 X 600 Samplag 1G.00 mm Participated Optimizer Throng Resource The Third Resource Third Resource The Third Resource T

(幅:5µm 深さ:1µm)

【エッチング】




顕微鏡200倍


【エッチング+硝フッ酸】



Title: Note:


顕微鏡200倍






(幅:50µm 深さ:5µm)

#### (条件1)



#### (条件2)



無電解ニッケル後(裏面部

無電解ニッケル後(鏡面部)

	条件1	条件2		
脱脂	5分	5分		
エッチン グ	30秒	-		
デス マット	10秒	-		
ジン ケート ①	500ml/L 30 秒	500ml/L 30 秒		
ジン ケート 剥離	500ml/L 30 秒	500ml/L 30 秒		
ジン ケート ②	500ml/L 30 秒	500ml/L 30 秒		
無電解 ニッケ ル	5μ m	5μ m		
析出	0	0		
結果と考察	画た中た体麗がはたチケ材るそりが像め断めはで、問だンーをエの穴あ像拠し、あは析題しグト溶程工のる影理て外まな出なエジど解が程拡。のをい観りい自いッン素せりよ	エ省行密題ジグ反対 しの大きの大きの大きの大きの大きの大きの大きの大きの大きの大きを、問、置と解する。 という はいかい いっぱい いっぱい いっぱい いっぱい いっぱい いっぱい いっぱい い		

#### メッキ層の追加の効果


(条件5)(銅メッキを追加)



素材(400倍)



無電解ニッケル後(400倍)



#### (条件6)(電解ニッケルメッキを追加)



素材(400倍)




無電解ニッケル後(400倍)



	条件5	条件6		
	<b>本</b> □	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
脱脂	5分	5分		
エッチン グ	30秒	30秒		
デスマッ ト	10秒	10秒		
ジンケー ト①	30秒	30秒		
ジンケー ト剥離	30秒	30秒		
ジンケー ト②	30秒	30秒		
無電解ニッケル	5μ m	5μ m		
銅メッキ	2.5A/dm 20分 (10µ m)	-		
電解二ッ ケル (EPN)	-	5A/dm 20分 (10µ m)		
析出	0	0		
結果と考察	銅メッキを施す 事で、穴は減 少しているよう に見受けられ る。	電解ニッケル メッキを施す事 で、穴は減少し ているように見 受けられる。		

#### (条件6)電解ニッケルメッキ(10µm)を追加した場合の表面状況



#### 現時点で良いと思われる金メッキの条件 (A5083の場合)

```
溶剤洗浄
アルカリ脱脂
ソフトエッチング
デスマット(フッ硝酸)
亜鉛置換
亜鉛置換剥離
亜鉛置換
無電解ニッケル(50µm)
電解ニッケル(5µm)
金めっき(1.5µm)
```

# 超精密旋盤 UPL-1 (名大)によるパノラマ鏡の仕上げ加工





ダイヤモンドバイト

